



LIGNOCOLOR
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

LIGNOCOLOR HARTWACHSÖL (FARBIG)

Wie muss ich vorgehen?

1

Vor der Anwendung sollte das Holz sauber und trocken sein. Mit einer Schleifpapierkörnung von P180 - 240 das Holz gut **anschleifen** und anschließend gut entstauben.

2

Zunächst das Öl gut **aufschütteln** und mit einem **Pinsel dünn und gleichmäßig** auf der Holzoberfläche verteilen. Das ganze nun entsprechend des gewünschten Ergebnisses einwirken lassen.

3a

Für einen **transparenteren Farbton** das Öl nach etwa **20 - 30 Minuten** (bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit) mit einem **Schleifvlies/-pad** gleichmäßig einmassieren. Überschüssiges Öl kann mit einem Baumwolltuch abgetragen werden.

oder

3b

Für eine **intensivere transparente Färbung** das Öl **3 - 5 Stunden** bei guter Belüftung und ohne zu padden trocknen lassen. Anschließend maximal eine **zweite Schicht** dünn und umgehend auftragen.

UNSER TIPP:

Das Hartwachsöl vor der Anwendung an einer kleinen und unauffälligen Stelle testen.

Was gibt es zu beachten?



Verunreinigte Lappen, Kleidung oder andere Gegenstände, die mit dem Hartwachsöl in Kontakt gekommen sind, können sich selbst entzünden. Nach Gebrauch den Lappen in Wasser einlegen oder im freien komplett aufgefaltet trocknen lassen.



Bei niedrigen Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit des Öls erheblich. Höhere Temperaturen verkürzen dagegen die Trocknungszeit. Diese kann dabei Auswirkungen auf die Intensität des Farbtons haben.



Das Abziehen der noch nassen Ölschicht mit dem Schleifpad führt dazu, dass die Deckkraft, Farbintensität und der Glanzgrad abnehmen. Bei zu frühem oder zu starkem Padden entsteht eine weniger intensive Färbung der Holzoberfläche, da das Öl abgetragen wird.



Je nach Untergrund und Holzart kann die Intensität des transparenten Farbtons variieren. Ebenso können die Trocknungszeit und die Bedingungen während der Trocknung die Intensität des Farbtons stark beeinflussen.



Die behandelte Oberfläche ist nach 3 - 5 Stunden staubtrocken. Nach ca. 2 - 3 Tagen ist das Öl gut durchgehärtet und die Oberfläche wieder voll belastbar. Zu dicke Schichten verlängern die Trocknung der Beschichtung extrem.

Du hast Probleme oder weitere Fragen rund um die Anwendung?

Kein Problem! Kontaktiere uns einfach und lass dich von unseren Experten umfassend und fachlich beraten!



+49 2597 245930



info@lignocolor.de